

## 15ステップモード時

レベル	抵抗値
15	10000
14	6800
13	5100
12	3600
11	2400
10	1800
9	1300
8	910
7	620
6	430
5	330
4	220
3	160
2	110
1	82

入力インピーダンス	10K
ステップ減衰量(15step)	2.6
最大減衰量(15step)	42.0
ステップ減衰量(44step)	1.0
最大減衰量(44step)	49.0

44 Step Mode3

## 44ステップモード時

レベル	実効抵抗値
44	10000
43	6800
42	5100
41	4047
40	3600
39	3377
38	2914
37	2400
36	2256
35	1935
34	1800
33	1632
32	1440
31	1300
30	1174
29	1035
28	910
27	802
26	726
25	620
24	552
23	492
22	430
21	396
20	364
19	330
18	292
17	253
16	220
15	201
14	181
13	160
12	142
11	127
10	110
9	98
8	93
7	82
6	65
5	54
4	46
3	41
2	38
1	36

固定抵抗値の上位3ステップは除外

