

15ステップモード時

レベル	抵抗値
15	24000
14	13000
13	8200
12	5600
11	3600
10	2400
9	1600
8	1200
7	820
6	560
5	390
4	270
3	200
2	150
1	100

入力インピーダンス	24K
ステップ減衰量(15step)	3.0
最大減衰量(15step)	48.0
ステップ減衰量(44step)	1.1
最大減衰量(44step)	54.0

44 Step Mode2

44ステップモード時

レベル	実効抵抗値
44	24000
43	13000
42	8200
41	6111
40	5600
39	5028
38	4540
37	3600
36	3130
35	2819
34	2400
33	2181
32	1856
31	1600
30	1487
29	1338
28	1200
27	1098
26	960
25	820
24	745
23	651
22	560
21	509
20	454
19	390
18	351
17	313
16	270
15	246
14	223
13	200
12	182
11	167
10	150
9	132
8	118
7	100
6	85
5	66
4	60
3	52
2	49
1	46

固定抵抗値の上位3ステップは除外

