

15ステップモード時

レベル	抵抗値
15	51000
14	33000
13	24000
12	16000
11	12000
10	9100
9	7500
8	5600
7	4300
6	3300
5	2700
4	2000
3	1600
2	1300
1	1000

入力インピーダンス	51K
ステップ減衰量(15step)	2.0
最大減衰量(15step)	34.0
ステップ減衰量(44step)	0.8
最大減衰量(44step)	42.0

44 Step Mode1

44ステップモード時

レベル	実効抵抗値
44	51000
43	33000
42	24000
41	20035
40	16000
39	13894
38	12000
37	10775
36	9714
35	9100
34	8800
33	8000
32	7500
31	6915
30	6257
29	5842
28	5600
27	5106
26	4787
25	4300
24	3965
23	3646
22	3300
21	3099
20	2901
19	2700
18	2426
17	2204
16	2000
15	1846
14	1714
13	1600
12	1500
11	1411
10	1300
9	1202
8	1107
7	1000
6	923
5	811
4	666
3	565
2	470
1	417

固定抵抗値の上位3ステップは除外

