

15ステップモード時

レベル	抵抗値
15	10000
14	6800
13	5100
12	3900
11	2500
10	2000
9	1500
8	910
7	620
6	470
5	330
4	220
3	150
2	100
1	68

入力インピーダンス	10K
ステップ減衰量(15step)	2.6
最大減衰量(15step)	42.0
ステップ減衰量(44step)	1.0
最大減衰量(44step)	49.0

44 Step Mode1

44ステップモード時

レベル	実効抵抗値
44	10000
43	6800
42	5100
41	4047
40	3900
39	3377
38	2805
37	2500
36	2256
35	2210
34	2000
33	1827
32	1677
31	1500
30	1338
29	1106
28	910
27	802
26	737
25	620
24	568
23	523
22	470
21	430
20	395
19	330
18	309
17	267
16	220
15	202
14	183
13	150
12	136
11	120
10	100
9	90
8	86
7	68
6	60
5	46
4	40
3	36
2	34
1	31

固定抵抗値の上位3ステップは除外

