

## 15ステップモード時

レベル	抵抗値
15	51000
14	27000
13	16000
12	11000
11	7500
10	4700
9	3300
8	2400
7	1600
6	1100
5	820
4	560
3	390
2	270
1	200

入力インピーダンス	51K
ステップ減衰量(15step)	3.0
最大減衰量(15step)	48.0
ステップ減衰量(44step)	1.1
最大減衰量(44step)	55.0

44 Step Mode2

## 44ステップモード時

レベル	実効抵抗値
44	51000
43	27000
42	16000
41	12179
40	11000
39	10046
38	9048
37	7500
36	6538
35	5869
34	4700
33	4303
32	3632
31	3300
30	2935
29	2735
28	2400
27	2204
26	1938
25	1600
24	1454
23	1321
22	1100
21	1000
20	891
19	820
18	739
17	656
16	560
15	505
14	456
13	390
12	371
11	328
10	270
9	264
8	216
7	200
6	159
5	132
4	114
3	100
2	95
1	88

固定抵抗値の上位3ステップは除外

