

## 15ステップモード時

レベル	抵抗値
15	10000
14	6810
13	5110
12	3650
11	2490
10	1820
9	1270
8	909
7	681
6	432
5	332
4	221
3	162
2	100
1	82.5

入力インピーダンス	10K
ステップ減衰量(15step)	2.6
最大減衰量(15step)	42.0
ステップ減衰量(44step)	1.0
最大減衰量(44step)	49.0

44 Step Mode1

## 44ステップモード時

レベル	実効抵抗値
44	10000
43	6810
42	5110
41	4051
40	3650
39	3381
38	2919
37	2490
36	2259
35	1993
34	1820
33	1674
32	1480
31	1270
30	1183
29	1017
28	909
27	833
26	748
25	681
24	600
23	519
22	432
21	398
20	368
19	332
18	292
17	264
16	221
15	202
14	182
13	162
12	143
11	117
10	100
9	93
8	87
7	82.5
6	61
5	54
4	45
3	39
2	37
1	35

固定抵抗値の上位3ステップは除外

